

Sposób wyprowadzenia przewodu odprowadzającego na dach

Skala 1:10



UWAGI

1. *Zwody wykonać z pręta FeZn fi 8 jako nieizolowane niskie.*
2. *Po ogniomurkach pręt poprowadzić na uchwytach Nr kat. 11603.*
3. *Po dachu pręt poprowadzić na wspornikach dachowych mocowanych do papy na silikon lub betonowych – Nr kat. 11705.*
4. *Konstrukcje metalowe świetlików i klimatyzatorów łączyć z prętem przy pomocy uchwytów – Nr kat. 11610.*
5. *Przewody odprowadzające prowadzić pod tynkiem w rurkach PCV fi 28 lub na tynku bez rury ochronnej*
6. *Numery katalogowe osprzętu według katalogu GALMAR.*
7. *Otok wykonać z bednarki FeZn 25x4 ułożonej na głębokości 0,7m.*

Złącze probiercze na wys. 1,8 m (2 x 10 mm FeZn) nr kat. 11612. lub w gruncie – skrzynki GALMAR

Uchwyt skrzyżowaniowy DD Zn/Zn Nr kat. 11601.

Złącze spawane w ziemi (bednarka FeZn 25x4). Spaw zabezpieczyć przed korozją farbą bitumiczną.

Zwód pionowy elementów wystających

WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY SP. Z O.O.
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl

Dostosowanie Obiektu – Przebudowa, Dobudowa i Nadbudowa Budynków Szpitala Powiatowego w Tucholi
89-500 TUCHOLA, ul. Nowodworska 14-18
Nr ewid. działki 1947/5, 1947/6

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RYSUNEK	INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ		SKALA 1:200
PROJEKTANT	inż. JAN KLOCKOWSKI UPR. W SPEC. INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE NR. UAN – NB – 8386 – 5/2/85 Wk		DATA październik 2008
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KRZYSZTOF HIRSCH UPR. W SPEC. INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE NR. UA – NB – 8386 – 5/98/90 Wk		nr rys. 14
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Daniel Bagdziński		str.
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Michał Kotrysiak		