

KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPSH

Otwór nr **01** **ZAŁĄCZNIK 5.1**
Rzędna **92,33** m n.p.m
Data wykonania: **28.X.2008r**

TEMAT : NOWY MŁYN - MOST PRZEZ STAŻKĘ

Głębokość w mppt	Observacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń na 20 cm wpēdu sondy (N ₂₀)							Ścinanie		Interpretacja				
			5	10	15	20	25	30	35	τ _{max} [kPa]	τ _{min} [kPa]	N ₂₀	I _D	warstwa geotechni- czna		
1		nN(PsH)														
2												5	0,50			
3																
4	▼ ▽ 3,52	Ps										0,5	<0,20	IIa		
5		Nmp														
6		Pr										2	0,33	IIb		
7		Ps														
8		II														
9																
10		Gp														
11																
12																
		I _D	0,33	0,66							Opracował: Wojciech Andrzejewski					
Uwagi:																